

Batteridrivna gräsklippare

För mindre till medelstora ytor (200-500 kvm).
Klippbredd 32-34 cm.



Husqvarna
Aspire LC34



Makita
LXT DLM330



Stihl
RMA 235.1



Gardena
PowerMax 32/18V P4A



Ryobi
RY18LMX33A-150



Bosch
EasyMower 18V-32-200



Jula-Meec Tools
GY215004

Cirkpris inklusive batteri	kr	4 390	4 795	3 790	3 295	4 795	2 995	1 799
Konsumentkontakt		husqvarna.com	makita.se	stihl.se	gardena.com	ryobitools.se	bosch-diy.com	jula.se

PRODUKTFAKTA								
Typ av batteri		Li-Ion, P4A 18-B72	Li-Ion, BL1860B	Li-Ion AK20	Li-Ion PBA 18V 4.0 Ah W-C	Li-Ion, RB1850X	Li-Ion; PBA 18V 4.0Ah	Li-Ion, PLBP-018A-2P 08 18V
Typ av laddare		Aspire LC34	LXT DLM330	RMA 235.1	PowerMax 32/18V P4A	RY18LMX33A-150	EasyMower 18V-32-200	GY215004
Batterikapacitet	Ah	4,0	6,0	4,0	4,0	5,0	4,0	4,0
Inställning klipp höjd		4 steg centralt	8 steg centralt	5 steg centralt	4 steg centralt	7 steg centralt	3 steg per hjulaxel	3 steg per hjulaxel
Klipp höjd	mm	30-65	20-75	25-60	35-65	25-90	20-60	30-60
Batteriindikator på batteriet/på gräsklipparen		Nej/Ja	Ja/Ja	Ja/Nej	Nej/Ja	Ja/Nej	Nej/Nej	Ja/Nej

MÄTVÄRDEN OCH RESULTAT FRÅN LABORATORIETESTET								
Klippeffektivitet	m ² /tim	742	637	615	621	679	679	590
Klippresultat	1-10	6,6	6,8	7,8	9,0	6,2	6,6	6,4
Kommentar		Klipper effektivt men växlar mellan två effektlägen vilket ger ett ojämnt klippmönster, gånghastigheten måste anpassas.	Sämre uppsamling. Lämnar mycket spill (gräsrester).	Klipper mindre effektivt och inte så kraftfull. Stänger av för snabbt vid tjockt gräs.	Klipper mindre effektivt men ger ett bra klippresultat.	Klipper effektivt men lämnar många oklippta fläckar på gräsmattan	Ojämnt klippresultat.	Klipper mindre effektivt och ojämnt resultat.
Lägst klipp höjd (uppmätt)	mm	30	21	27	38	34 *	23	32
Klippkapacitet per laddning	m ²	252	209	226	134	133	134	218
Klipptid per laddning	min	20	20	22	13	12	12	22
Batteriets laddningstid	tim:min	1:33	0:58	2:51	3:45	02:17 **	1:28	1:47
Enkel justering av klipp höjd		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Nej
Handtagets höjd justerbart		Ja	Ja	Nej	Ja	Ja	Ja	Nej ***
Handtagets höjd tillräckligt högt		Ja	Nej	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej
Tillräckligt utrymme för att gå bakom klipparen		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Nej
Enkel att styra i trånga utrymmen		Ja	Ja	Ja	Ja	Nej	Ja	Nej
Ergonomiskt handtag		Ja	Ja	Ja	Nej	Nej	Nej	Nej
Slitage efter 100 timmars drift		Synligt slitage vid fästet för handtaget, men inga skador.	Normalt slitage, inga skador.	Normalt slitage, inga skador.	Normalt slitage, inga skador.	Normalt slitage, inga skador.	Normalt slitage, inga skador.	Normalt slitage, inga skador.
Tid för montering	min:sek	2:05	4:00	17:30 ****	6:30	3:15	7:45	7:45

TESTRESULTAT BETYG 1 TILL 10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES)								
Klippeffektivitet & resultat	40 %	7,7	7,1	7,7	8,3	6,7	7,1	6,3
Batterikapacitet & laddning	30 %	7,6	8,8	7,6	4,8	6,7	6,5	7,7
Ergonomi & hanterbarhet	20 %	8,7	7,1	8,5	8,7	6,2	6,0	4,4
Montering, förvaring & rengöring	10 %	9,5	8,0	4,5	7,5	8,5	5,0	4,5

TOTALBETYG								
		8,1	7,7	7,5	7,3	6,8	6,5	6,1
Kommentar		Bäst i test.	Bra klippkapacitet per laddning och laddar snabbt men lämnar spill på gräsmattan. För lågt handtag.	Bra klippresultat men klipper inte så snabbt. Bra klippkapacitet per laddning men lång laddningstid. Ej justerbart handtag och svårt att montera.	Mycket bra klippresultat men klipper inte så snabbt. Sämre klippkapacitet per laddning och mycket lång laddningstid.	Klipper snabbt men lämnar oklippta fläckar. Sämre klippkapacitet per laddning och lång laddningstid (slutar ibland att ladda innan fullt). Svårt att manövrera i trånga utrymmen. För lågt handtag.	Klipper snabbt men ojämnt klippresultat. Sämre klippkapacitet per laddning och dålig ergonomi. Svårt att justera klipp höjden.	Bra klippkapacitet per laddning men sämre klippresultat och ojämnt resultat. Dålig ergonomi och svårt att hantera. Svårt att justera klipp höjden.