

# Vedklyvar

Clas Ohlson

Rusta

Jula

Biltema

Serva

Bauhaus



Artikel (modell)	30-8710	LS 5 T-52	LS 4 T-52	7 TWLS 520-A	Serva 520	42100
Cirka pris (kr)	1 995	2 295	2 395	1 995	3 300	2 295
Vikt i kg	50	50	42	50	39	41
Justerbar utifrån vedstyckets längd	3 lägen	3 lägen	Nej	Nej	Nej	Nej
Möjlighet att begränsa returgång	2 lägen	Nej	Nej	Nej	Nej	Nej
Maximal tryckkraft (ton)	5,2	4,8	4,1	4,9	3,3	2,6
Kvalitet	3	3	5	5	5	5
Hanterbarhet	2	2	4	5	3	4
Kapacitet (antal klivna vedträ per timme)	432	415	360	268	398	367

**Totalbetyg** **4,3** **3,9** **3,8** **3,7** **3,6** **3,2**

<b>Kommentar</b>	<b>Stark och högst kapacitet</b>	<b>Stark och hög kapacitet</b>	<b>Svag</b>	<b>Stark men låg kapacitet (stor avvikelse mellan angiven och uppmätt klyvkraft)</b>	<b>Dyrast, svag</b>	<b>Mycket svag (stor avvikelse mellan uppmätt och angiven klyvkraft)</b>
<b>Plus</b>	Kolvstångsförlängning för bättre genomklyvning. Går att begränsa kolvstångens returväg (minimerar tomgångkörning).	Kolvstångsförlängning för bättre genomklyvning.	Enkel att flytta på transporthjulen. Enkel att serva.	Stabil konstruktion. Enkel att flytta på transporthjulen. Enkel att serva.	Låg vikt.	Enkel att flytta på transporthjulen
<b>Minus</b>	Svår att flytta på transporthjulen. Klen konstruktion av kolvstång. Risk för skada på nätkabeln (hamnar under stödben).	Svår att flytta på transporthjulen. Klen konstruktion av kolvstång. Risk för skada på nätkabeln (hamnar under stödben).	Klarade inte att dela hårdare eller segare ved. Ved som snärtar kan träffa operatören.	Omständlig att manövrera på grund av reglans placering. Besvärande luftström från motorns kylning.	Klarade inte att dela hårdare eller segare ved. Svår att flytta på transporthjulen. Obekväm arbetsställning. Ved som snärtar kan träffa operatören.	Klarade inte att dela hårdare eller segare ved. Ved som snärtar kan träffa operatören.