

Häcksaxar

Elektriska med sladd



Modell	Stihl HSE51	Bosch AHS550-24ST	Gardena Ergocut48	Ryobi RHT400	Stiga SH54EL	Black&Decker GT501-QS	CoTech M1E-TD3-510	Flymo Easicut600XT
Cirkapris i kronor	1 200	1 700	1 800	600	900	950	400	1 000
Konsumentkontakt	<i>stihl.se</i>	<i>bosch.com</i>	<i>gardena.se</i>	<i>ryobitools.se</i>	<i>ggpgroup.com</i>	<i>blackdecker.com</i>	<i>clasohlson.se</i>	<i>flymo.se</i>
Produktfakta								
Effekt i watt	430	600	550	400	500	500	620	500
Vikt i kg	2,9	4,0	4,0	3,0	3,4	3,0	5,5	3,4
Svärdlängd i mm	500	540	480	450	550	510	510	600
Skäröppning i mm	23	24	27	18	18	20	20	22
Förlängningsarm	nej	250 mm	nej	nej	nej	nej	nej	nej
Klippeffektivitet (klipptid: 10 kvm vertikalt, 5 kvm horisontellt) min:sek								
Lövhäck (bok) vertikal klippning	01.13	01.07	01.14	01.26	01.18	01.23	01.15	01.20
Lövhäck (bok) horisontell klippning	00.46	00.40	00.38	00.59	00.48	00.46	00.45	00.49
Barrhäck (cypress) vertikal klippning	01.27	01.02	01.17	01.58	01.38	01.47	01.53	01.46
Barrhäck (cypress) horisontell klippning	00.43	00.29	00.40	00.59	00.45	00.49	00.53	00.55
Testresultat betyg 1 till 5 där 5 är bäst (vikt i totalbetyget inom parentes)								
Klippeffektivitet (20 %)	4,2	5,0	4,5	3,0	3,9	3,7	3,8	3,6
Klippresultat (20%)	4,0	4,0	4,0	3,5	3,5	3,0	3,5	3,0
Hanterbarhet klippning (30%)	3,7	3,1	3,1	3,4	2,9	3,8	2,7	2,8
Handtag och reglage (15%)	3,9	3,7	3,5	3,4	2,9	3,1	3,0	2,8
Ljudnivå och vibrationer (15%)	3,8	3,3	3,5	3,3	3,5	2,5	2,5	2,7
Totalbetyg	3,9	3,8	3,7	3,3	3,3	3,3	3,1	3,0

Kommentar

Bäst i test. Bra klippeffektivitet, låg vikt, enkel att hantera och låg ljudnivå.

Mycket bra. Bästa klippeffektivitet men något svår att hantera (tung och stor).

Bra klippeffektivitet men något svår att hantera (tung).

Något sämre klippeffektivitet (problem med tjockare grenar). Låg vikt och enkel att hantera.

Bra klippeffektivitet men dåligt balanserad och svårhanterade reglage.

Sämre klippeffektivitet (problem med tjockare grenar). Låg vikt, enkel att hantera men hög ljudnivå.

Hyfsad klippresultat men tung (klart tyngst), svår att hantera och hög ljudnivå.

Sämre klippeffektivitet (problem med tjockare grenar). Svår att hantera och hög ljudnivå.