


Sekatörer

Sidoskär/Bypass



| PRODUKTFAKTA | | | fiskars.com | eu.felco.com | wolf-garten.com | clasohlson.com | gardena.com | hornbach.se | bahco.com | millarco.dk |
|------------------|----|--|-------------|--------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Konsumentkontakt | | | | | | | | | | |
| Cirkapris | kr | | 529 | 779 | 299 | 100 | 359 | 139 | 318 | 286 |
| Klippkapacitet | mm | | 26 | 20 | 22 | 22 | 24 | 20 | 20 | 20 |

| NÅGRA UTVALDA MÄTVÄRDEN FRÅN TESTET | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Uppmätt skärvinkel | | | 26°39' | 24°34' | 29°03' | 24°31' | 32°03' | 23°31' | 21°31' | 25°91' |
| Skador efter fallprov från 1 m | | | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga | Inga |
| Skärprestanda | (betyg 1-10) | | 10,0 | 8,7 | 8,7 | 6,0 | 7,3 | 7,3 | 6,0 | 8,7 |
| Korrosionsbeständighet efter 48 h | (betyg 1-10) | | 7,0 | 3,0 | 9,0 | 9,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 | 1,0 |
| Slitage från 10 klipp till 4000 klipp | % | | 14% | 0% | 25% | 45% | 17% | 22% | 15% | 17% |
| Handkraft som krävs efter 4000 klipp | N | | 560 | 450 | 600 | 560 | 580 | 640 | 600 | 600 |
| Ergonomi/hantering | (betyg 1-10) | | 10 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |

| TESTRESULTAT, BETYG 1 TILL 10 DÄR 10 ÄR BÄST (VIKT I TOTALBETYGET INOM PARENTES) | | | | | | | | | | |
|--|-------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Klippeffektivitet | 50% | | 8,6 | 9,3 | 7,4 | 6,6 | 7,0 | 6,2 | 6,0 | 7,4 |
| Hantering & ergonomi | 20% | | 10 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 |
| Slitage & korrosion | 30% | | 7,5 | 6,5 | 7,8 | 6,5 | 6,4 | 6,0 | 7,5 | 4,4 |
| TOTALBETYG | 100% | | 8,5 | 8,2 | 7,6 | 6,8 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,2 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|
| Kommentar | | | Bäst i test. Utmärkt skärförmåga. Mycket god ergonomi. | Mycket god skärförmåga. Skruvåtdragning nödvändig efter 4000 klipp. Uppvisar mycket korrosion men inget slitage på klippytan. | Mycket god skärförmåga. Uppvisar endast lite korrosion. | Godkänd skärförmåga. Uppvisar endast lite korrosion men stort slitage på klippytan. | God skärförmåga. Sekatören är otymplig. Handtagen står för långt isär i öppet läge. | God skärförmåga. Skruvåtdragning nödvändig efter 4000 klipp. | Godkänd skärförmåga. Sekatören är otymplig. Handtagen står för långt isär i öppet läge. | Mycket god skärförmåga. Handtagen är inte halksäkra och för långt isär i öppet läge. Uppvisar väldigt mycket korrosion. |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|---|--|--|