

Skidboxar



Thule Atlantis 780




MontBlanc Triton 450



Packline 80 Avangarde



Jetbag Apollo 700



G3 Cargo 6



Biltema Skibox 370 I

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|--|---|--|--|
| Cirkapris i kronor | 4 900 | 4 000–4 550 | 5 400 | 2 800 | 1 900 | 1 600 |
| Kundkontakt | www.thulegroup.com | www.montblanc.se | www.packline.se | www.thulegroup.com | www.jula.se | www.biltema.com |
| Teknisk data | | | | | | |
| Vikt (tom box) | 18 kg | 18 kg | 24 kg | 16 kg | 15 kg | 13 kg |
| Maxlast | 75 kg | 75 kg | 75 kg | 80 kg | 50 kg | 75 kg |
| Volym | 480 l | 430 l | 430 l | 440 l | 500 l | 370 l |
| Fixering av last | 3 bälten | 2 bälten | 2 bälten | 2 bälten | 2 bälten | Inget bälte |
| Öppningssida | båda | höger | bak | höger | höger | höger |
| Testresultat | | | | | | |
| Användarvänlighet | 5 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| Kommentar | Mycket enkel att montera med hjälp av quick snap-systemet. Fungerar på alla typer av takräcken. | Enkel att montera. Endast en mutter att dra åt. Enkelt att avlägsna boxen. | Svårmonterad och dålig kvalitet på fästanordning. Svår att packa. | Relativt lätt att montera och packa. Hyfsad kvalitet på fästanordning. | Svår att montera. Dålig kvalitet på fästanordningen. | Omständlig och svår att montera. Kräver extra fäst-anordning (som ej medföljer) för vissa takräcken. |
| Vattentät | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 |
| Kommentar | Helt vattentät | Stor mängd vatten trängde in genom fronten. | Vattentät under testet. Men då luckan öppnades trängde vatten in. | Helt vattentät | Relativt mycket vatten trängde in genom fronten och via monteringshål. | Stor mängd vatten trängde in via fästanordningen i fronten. |
| Krocksäkerhet | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| Kommentar | Boxen öppnades men gick ej sönder. En skida stack ut något. Alla bälten klarade sig. | Boxen öppnades men gick ej sönder. Skidorna stack ut något. Båda bälten gick av. | Boxens underdel gick sönder vid fästet och skidorna stack ut något. Båda bälten gick av. | Boxen öppnades men gick ej sönder. Skidorna stack ut och en pjäxa åkte ur boxen. Alla bältfästen gick sönder. | Boxens underdel gick sönder. Skidorna åkte ut och en pjäxa ramlade ur. Bälten höll inte kvar lasten och gick sönder. | Både under- och överdel skadades kraftigt och ramen deformationerades. Lasten flög ur boxen. |
| Totalbetyg | 5,0 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,0 | 1,0 |
| Kommentar | Bäst i test – överlägsen testvinnare. | Lätthanterlig och relativt krocksäker. Läckte dock in vatten. | Svår att montera och packa. Relativt krocksäker. | Höll tätt men sämre krocksäkerhet. | Dålig krocksäkerhet, släpper in vatten och svår att montera. | Mycket dålig krocksäkerhet. Sämst i samtliga testmoment. |